

Bulletin No.	R_02_2020
Fecha	Junio 2020

Kit tornillos + pletinas VW T3

Estimado cliente,

Para garantizar un correcto apretado de los tornillos (que en algunos lotes pueden ser de mal funcionamiento) del Kit VW T3 -

cód. 98655-114, Fiamma ha creado algunos kits de reemplazo parcial compuestos por:

- 2x tornillos TTLSQ M8X35 P.F. UNI 5732
- 2x pletinas

e invita a los propietarios del Kit VW T3 cód. 98655-114 (producidos y entregados entre 10/2019 y 03/2020)


con un envase marcado con una etiqueta amarilla y los siguientes lotes:

- 56XX1019
- 56XX1119
- 56XX1219
- 256X0320
- 256XX320


a solicitar el código de sustitución gratuito:

98655Z113

Kit VW T3 - 98655-114



98655Z113



Descripción	Código	Válido para los envases del Código 98655-114 con etiqueta amarilla de los siguientes lotes
Kit tornillos + pletinas VW T3	98655Z113	56XX1019
		56XX1119
		56XX1219
		256X0320
		256XX320